


Andurite ja sisendite pistikute kontaktijaotus


Vaade pesa poolt

D-SUB 9



- 1 = GND (maa)
- 2 = DATA (andmed)
- 3 = VCC (toide)
- 4 = termostaat (valikuline)
- 5 = ukse lõpulüliti (valikuline)
- 6 = NC (ühendamata)
- 7 = NC (ühendamata)
- 8 = NC (ühendamata)
- 9 = NC (ühendamata)

RJ45 (8P8C)



- 1 = NC (ühendamata)
- 2 = NC (ühendamata)
- 3 = GND (maa)
- 4 = I/O (sisend/väljund)
- 5 = NC (ühendamata)
- 6 = VCC (toide)
- 7 = NC (ühendamata)
- 8 = NC (ühendamata)

Kontaktide numeratsioon on näidatud pesa poolt. NC-ga tähistatud kontakte ärge ühendage. Enne kaabli valmistamist kontrollige õiget pistikutüüpi.